

► LUXMÈTRES / LUXMÈTRES



Caractéristiques	LX 6610	LM 631A	LM 76
Plage de mesure	0 à 50 000 lux	0 à 20 000 lux (ou fc)	0 à 200 000 lux (ou fc)
Résolution	0 à 1999 lux : 1 lux 2000 à 19999 lux : 10 lux 20000 à 50000 lux : 100 l	0,01 lux (ou fc)	Précision : 3%
Fonctions	Hold	Hold, Peak	Min, Max, Hold
Afficheur	LCD 2000 points	3 chiffres ½	2000 points
Commentaires	Longueur du cordon du détecteur : 150cm.	Sortie mV analogique pour enregistrement des mesures. Longueur du cordon du détecteur : 115cm.	Sonde déportable. Correction d'incidence.
Accessoires fournis	Sonde photo-électrique, coffret et pile	Sacoche, protège objectif en plus, piles	Sacoche de transport



Caractéristiques	IM 200	IM 201	BK 615
Plage de mesure	0 à 50 000 lux	0 à 50 000 lux	20 à 20 000 lux (ou fc)
Résolution	1, 10 ou 100 lux	-	0,01 lux
Fonctions	Mémoire (hold)	Mise à 0 automatique	Max, Hold
Afficheur	LCD 18 mm	LCD 3 ½ digits, 13 mm	LCD 2000 points
Commentaires	Capteur séparé	0 à 5000 ft candle (3 cal.). Capteur photo-voltaïque au sélénium séparé.	Cadence de mesure 2,5 mes./s
Accessoires fournis	-	-	-



<i>Caractéristiques</i>	CA 811	CA 813
Plage de mesure	0 à 20 000 lux (ou fc)	0 à 200 000 lux (ou fc)
Résolution	0,01 lux	0,01 lux
Fonctions	Max, Hold	Peak, Hold
Afficheur	2000 points rétroéclairé	2000 points rétroéclairé
Commentaires	Sonde déportable, correction spectrale CIE, d'incidence.	Sonde déportable, correction spectrale CIE, d'incidence.
Accessoires fournis	Gaine antichoc	Gaine antichoc



Luxmètres numériques USB de précision

<i>Caractéristiques</i>	MAVOLUX 5032B	MAVOLUX 5032C
Plage de mesure	0,1 à 199 900 lux (ou fc)	
Résolution	0,1 lux	
Fonctions	Hold, mémoire 100 valeurs	
Afficheur	LCD	
Commentaires	Câble entre l'appareil et la tête de mesure: spiralé, enfichable, long. 1,5 m (modèle 10m en option)	Câble entre l'appareil et la tête de mesure: spiralé, fixe, longueur 1,5 m (modèle 10m en option)
Accessoires fournis	Mallette de transport, CD-ROM avec logiciel pour l'affichage et l'enregistrement des valeurs de mesure et le contrôle des appareils de mesure, câble USB, pile et mode d'emploi	